

## SCS/CDS GROUPE ELECTROGENE et POMPE

21/10/2024

### **GROUPE ELECTROGENE**

- ESSENCE Utiliser SP98 car le groupe date et il n'est peut-être pas compatible avec le SP95.
- FILTRE A AIR Propre >non changé
- BOUGIE Champion RJ19LM >OK.....*Equivalent NGK BR2LM*
- HUILE Huile claire au niveau mini> Ajout à niveau maxi huile de synthèse 10W40 moteur essence. Penser à vérifier le niveau toutes les 5 heures de marche.



PRISE TERRE Refaite. Fixation prévue sur le chariot.

Nettoyage châssis et pose d'un bras pour aider au roulage.

### **ELECTRICITE**

TABLEAU CHANTIER Disjoncteur 30mA et arrêt d'urgence testés>OK

RALLONGES Les prises de la rallonge 3x 2.5 mm<sup>2</sup> rigide ont été démontées et nettoyées. Bombage au vernis hydrofuge après nettoyage et serrage .

Les prises de la rallonge **2x 2.5 mm<sup>2</sup>** souple ont été démontées et nettoyées. Bombage au vernis hydrofuge après nettoyage et serrage >>PREVOIR LE REMPLACEMENT PAR 3x2.5mm<sup>2</sup> avec 2 prises neuves démontables.

La prise de la pompe a été remplacée par une prise neuve en caoutchouc. Bombage au vernis HT hydrofuge.


### **POMPE**

RECHERCHE Pour remplacer le tube PVC ( diamètre intérieur 15,5cm minimum, longueur 60cm) qui protège la pompe à eau du CDS, je recherche un tube équivalent Léger.

La pompe , bien que libre avec la clef de 14, a eu du mal à démarrer en direct sans rallonge sur le secteur EdF.

La pompe, en direct sur le groupe sans rallonge, n'a démarré que après plusieurs essais et 2 déclenchements du disjoncteur du groupe. Il faut un groupe en marche depuis quelques minutes pour lancer la pompe.

*POMPE chan boyau pompier CHA pomp'pas*



GGN